



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	12.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WDD2132161A753758



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	12.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	E 300 de T 9G-TRONIC 2.0
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	/
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WDD2132161A753758
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	25.10.2019
<b>Laufleistung</b>	179.336 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	Silber Metallic
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.950 cm <sup>3</sup> / 143 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 5
<b>Getriebe</b>	Automatik
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	15.02.2023 / 134.838 km
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Schwenkbar
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 275/40 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	neuwertig
Scheibe	genügend	neuwertig

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VL	Kratzer	Leicht	
5	Türeinstieg VL	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Kotflügel re	Kratzer	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 200µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

- Dach; ~ 210µm
- Heckklappe; ~ 191µm
- Kotflügel L.; ~ 160µm
- Tür V. L.; ~ 180µm
- Tür H. L.; ~ 180µm
- Seitenwand L.; ~ 180µm
- Kotflügel R.; ~ 230µm
- Tür V. R.; ~ 190µm
- Tür H. R.; ~ 190µm
- Seitenwand R.; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 12.04.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25902

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7