



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	19.12.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-SZ 1313
Fahrzeug-Identnummer	W1K5M4GB0PN379660

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.12.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-SZ 1313
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	CLA 250
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / AGS
Fahrzeug-Identnummer	W1K5M4GB0PN379660
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.02.2023
Laufleistung	73.701 km
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.991 cm ³ / 165 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	17.12.2024 / 52.632 km
Nächste HU	01.02.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/45 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	gut
Scheibe	genügend	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Stark	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Mittel	
3	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Tür HR	Kratzer	Leicht	
7	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.12.2025



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16



Abbildung 17




Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5

GUTACHTENNUMMER: 202512-32209

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.12.2025



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7