



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	03.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	RO-DS 440
Fahrzeug-Identnummer	6FPPXXMJ2PFC44660



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	03.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	RO-DS 440
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Ranger Doppelkabine 4x4 Wildtrak 3,2 TDCI
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1566 / AAC
Fahrzeug-Identnummer	6FPPXXMJ2PFC44660
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	13.04.2015
Laufleistung	87.808 km
Farbe / Farbcode	grau
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	3.198 cm ³ / 147 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	30.04.2021 / 66.743 km
Nächste HU	01.04.2023
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/75 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	8/7
#2 265/75 R16 Hinterachse		8/8

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	nicht feststellbar
Scheibe	genügend	Trommelbremsen

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Delle/Verätzung durch Aufkleber/Abschürfung	Mittel	
3	Kotflügel li	Abschürfung	Leicht	
4	Tür VL	Delle/Abschürfung	Leicht	
5	Türverkleidung VL	Abschürfung	Leicht	
6	Sitz VL	Risse/Abschürfung	Stark	
7	Lenkrad	Abschürfung	Mittel	
8	Schaltknauf	Abschürfung	Leicht	
9	Tür HL	Delle/Abschürfung	Leicht	
10	Türverkleidung HL	Verschürft	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

11	Trittbrett	Lackabplatzung	Leicht
12	Seitenwand rechts	Hologramm/Abschürfung	Leicht
13	Kotflügel re	Kratzer	Leicht
14	Tür VR	Deformation/Kratzer	Mittel
15	Tür HR	Dellen/Kratzer	Mittel
16	Seitenwand rechts	Kratzer	Mittel
17	Heckklappe	Deformation/Kratzer	Mittel

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.;
- Motorhaube; ~ 150µm
- Kotflügel L.; ~ 155µm
- Kotflügel R.; ~ 155µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt.

Bebra, den 04.05.2024

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 17 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16




Abbildung 17




Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10



Abbildung 11: Siehe Pos.11



Abbildung 12: Siehe Pos.12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26179

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13: Siehe Pos.13



Abbildung 14: Siehe Pos.14



Abbildung 15: Siehe Pos.15



Abbildung 16: Siehe Pos.16



Abbildung 17: Siehe Pos.17