



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024

Gutachten

| | |
|-------------------------------|--|
| Betreff | Gutachten |
| Besichtigungsdatum/Ort | 10.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra |
| Auftraggeber | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra |
| Amtliches Kennzeichen | E-TN9469 |
| Fahrzeug-Identnummer | YV1XZ72BDL2266134 |



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024

Gutachten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Betreff | Gutachten |
| Auftraggeber | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra |
| Besichtigungsdatum/Ort | 10.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra |
| Amtliches Kennzeichen | E-TN9469 |
| Fahrzeugart | Kombi |
| Hersteller | Volvo |
| Modell / Verkaufsbezeichnung | XC40 D3 Geartronic |
| Schlüssel-Nummern HSN/TSN | 9101 / BMD |
| Fahrzeug-Identnummer | YV1XZ72BDL2266134 |
| Anzahl Besitzer | 1 |
| Erstzulassung | 08.01.2020 |
| Laufleistung | 125.371 km |
| Farbe / Farbcode | Black Stone |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Hubraum / Leistung | 1.969 cm ³ / 110 kW |
| Anzahl Türen / Sitze | 5 / 5 |
| Getriebe | Automatik |
| Anzahl Schlüssel | 3 |
| Letzte Wartung | 07.07.2023 / 125.023 km |
| Nächste HU | 01.03.2025 |
| Servicenachweis | Vorhanden |
| Anhängerkupplung | Schwenkbar |
| Regensensor | Vorhanden |
| Betriebsanleitung | Vorhanden |
| Nacklackierung | Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. |
| Besichtigungszustand | unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher |

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024

Bereifung / Felge

| Achse / Größe | Bereifung | Profil [mm] |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| #1 235/60 R17 Vorderachse | Sommerreifen auf Alufelge | 3/3 |
| #2 235/60 R17 Hinterachse | | 5/5 |

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---------|-------------|-------------|
| Belag | genügend | genügend |
| Scheibe | genügend | genügend |

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

| Nr. | Teil | Schaden | Schweregrad | Kommentar |
|-----|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | Windschutzscheibe | Steinschlag | Stark | |
| 2 | Motorhaube | Steinschlag | Mittel | |
| 3 | Stoßfänger vorne | Steinschlag | Leicht | |
| 4 | Tür VL | Kratzer | | |
| 5 | Heckklappe | Kratzer | Leicht | |
| 6 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Kratzer | |
| 7 | Kotflügel re | Steinschlag | Leicht | |

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. L.; ~ 160µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 11.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.3



Abbildung 6: Siehe Pos.4



Abbildung 7: Siehe Pos.5



Abbildung 8: Siehe Pos.6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25867

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.7