



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	19.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-JU 1262
Fahrzeug-Identnummer	WF0NXXGCHNJR65833



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-JU 1262
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Focus 1.5 ECOBLUE START-STOPP-SYSTEM AUT.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BPU
Fahrzeug-Identnummer	WF0NXXGCHNJR65833
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	27.11.2018
Laufleistung	156.273 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.498 cm ³ / 88 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	15.03.2023 / 136.290 km
Nächste HU	01.10.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/60 r16 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 205/60 r16 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 22.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16

Wartungsdatum	Fälligkeitstermin	Zustand	Zulassung
07.08.2023	angepasst für aktuellen, durchschnittlichen Jahreskilometerstand (37679KM)	15000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)	15000KM (je nachdem, was zuerst eintritt)
18.03.2024	bei normaler Jahresterfassung		

Wartungsdatum	Auftragsnummer	Kilometerzähler	Beschreibung
15.03.2023	762377	136250 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 9 Juli (135000 km) Ergebnis der Karosserie- Lackinspektion: Nicht durchgeführt Zusätzliche Wartungsarbeiten: Keine ausstehenden Service- Aktionen Austausch der Wischerblätter Austausch des Wischerblatt- (härten) Motoröl erneuern
18.10.2022	27.11.18	120919 KM	Planmäßige Wartung abgeschlossen 7 Juli (105000 km) Ergebnis der Karosserie- Lackinspektion: 3 - Erfolgeich Zusätzliche Wartung: Keine ausstehenden

Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202404-26015

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 22.04.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4