



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	27.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	BM-CC 6763
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WF0WXXTACWKL61794



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	27.04.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	BM-CC 6763
<b>Fahrzeugart</b>	Van/Kleinbus
<b>Hersteller</b>	Ford
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Transit COURIER
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	8566 / BQD
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WF0WXXTACWKL61794
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	30.08.2019
<b>Laufleistung</b>	26.834 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	SILBER
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.498 cm <sup>3</sup> / 74 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 2
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	12.12.2022 / 22.338 km
<b>Nächste HU</b>	01.11.2023
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/60 R15 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	6/5
#2 185/60 R15 Hinterachse		8/8

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Kratzer/Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Delle/Kratzer/Steinschlag	Mittel	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Mittel	
4	Sitz VL	Flecken	Leicht	
5	Spiegelkappe rechts	Verschürft	Leicht	
6	Hecktür LI	Delle/Kratzer	Leicht	
7	Stoßfänger hinten	Abschürfung	Mittel	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

- Stoßfänger V.;
- Kotflügel L.; ~ 170µm
- Tür V. L.; ~ 145µm
- Seitenwand L.; ~ 220µm
- Motorhaube; ~ 170µm
- Dach; ~ 235µm
- Kotflügel R.; ~ 185µm
- Tür V. R.; ~ 195µm
- Tür H. R.; ~ 155µm
- Seitenwand R.; ~ 240µm
- Tür H. L.; ~ 220µm; Hecktür LI
- Tür H. R.; ~ 220µm; Hecktür RE

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.  
Fahrzeug komplett Nachlackiert.

Bebra, den 29.04.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 11 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

**GUTACHTENNUMMER: 202404-26104**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



**Abbildung 7**




**Abbildung 8**



**Abbildung 9**



**Abbildung 10**



**Abbildung 11**

GUTACHTENNUMMER: 202404-26104

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7