



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024

## Gutachten

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Betreff</b>                | Gutachten  |
| <b>Besichtigungsdatum/Ort</b> | 06.05.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,<br>36179 Bebra |
| <b>Auftraggeber</b>           | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra                |
| <b>Amtliches Kennzeichen</b>  | FS-UT 320  |
| <b>Fahrzeug-Identnummer</b>   | VNVF4000268684178  |

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024

## Gutachten

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Betreff</b>                      | Gutachten   |
| <b>Auftraggeber</b>                 | Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra   |
| <b>Besichtigungsdatum/Ort</b>       | 06.05.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,<br>36179 Bebra                              |
| <b>Amtliches Kennzeichen</b>        | FS-UT 320   |
| <b>Fahrzeugart</b>                  | Van/Kleinbus  |
| <b>Hersteller</b>                   | Nissan  |
| <b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b> | NV300 Kastenwagen   |
| <b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>    | 2222 / AAS  |
| <b>Fahrzeug-Identnummer</b>         | VNVF4000268684178   |
| <b>Anzahl Besitzer</b>              | 1   |
| <b>Erstzulassung</b>                | 10.01.2022  |
| <b>Laufleistung</b>                 | 49.670 km   |
| <b>Farbe / Farbcode</b>             | GRAU  |
| <b>Kraftstoffart</b>                | Diesel  |
| <b>Hubraum / Leistung</b>           | 1.997 cm <sup>3</sup> / 88 kW   |
| <b>Anzahl Türen / Sitze</b>         | 4 / 3   |
| <b>Getriebe</b>                     | Schaltgetriebe  |
| <b>Anzahl Schlüssel</b>             | 2   |
| <b>Letzte Wartung</b>               | Unbekannt   |
| <b>Nächste HU</b>                   | 01.01.2024  |
| <b>Servicenachweis</b>              | Nicht Vorhanden   |
| <b>Anhängerkupplung</b>             | Starr   |
| <b>Regensensor</b>                  | Vorhanden   |
| <b>Betriebsanleitung</b>            | Vorhanden   |
| <b>Nacklackierung</b>               | Nicht Feststellbar<br>Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht<br>bewertet werden. |
| <b>Besichtigungszustand</b>         | unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher   |

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024

### Bereifung / Felge

| Achse / Größe             | Bereifung                       | Profil [mm] |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| #1 215/65 R16 Vorderachse | Ganzjahresreifen auf Stahlfelge | 4/4         |
| #2 215/65 R16 Hinterachse |                                 | 6/6         |

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

|         | Vorderachse | Hinterachse |
|---------|-------------|-------------|
| Belag   | genügend    | genügend    |
| Scheibe | genügend    | genügend    |

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

| Nr. | Teil                | Schaden     | Schweregrad | Kommentar |
|-----|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 1   | Motorhaube          | Steinschlag | Leicht      |           |
| 2   | Stoßfänger vorne    | Kratzer     | Leicht      |           |
| 3   | Spiegelkappe rechts | Bruch       | Stark       |           |
| 4   | Seitenwand rechts   | Kratzer     | Leicht      |           |
| 5   | Heckklappe          | Kratzer     | Leicht      |           |
| 6   | Spiegelkappe links  | Kratzer     | Leicht      |           |

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 07.05.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 8 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8

### Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202405-26194

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 07.05.2024



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6