



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	11.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DU-XD1014
Fahrzeug-Identnummer	WDF44760113579402



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	11.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DU-XD1014
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 116 CDI Komp.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / BQK
Fahrzeug-Identnummer	WDF44760113579402
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	27.03.2019
Laufleistung	249.766 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	22.11.2019 / 45.048 km
Nächste HU	01.03.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	8/8
#2 205/65 R16 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
2	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
4	Tür HR	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
7	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
8	Tür VL	Kratzer	Leicht	
9	Kotflügel li	Delle	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 12.03.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3




Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202403-25479

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 12.03.2024



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6




Abbildung 7: siehe pos.7




Abbildung 8: siehe pos.8




Abbildung 9: siehe pos.9