



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	06.03.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	BOR-E1616
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZ5FZN6538104

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	06.03.2026 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	BOR-E1616
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Seat
Modell / Verkaufsbezeichnung	Ateca 2.0TDI
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	7593 / AMQ
Fahrzeug-Identnummer	VSSZZZ5FZN6538104
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	22.06.2022
Laufleistung	119.002 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.07.2027
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 215/55 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. L.; ~ 330µm
- Tür H. L.; ~ 200µm
- Seitenwand L.; ~ 170µm
- Motorhaube; ~ 260µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 06.03.2026



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202603-32834

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.03.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1:



Abbildung 2: