



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	02.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-LU 1988 E
Fahrzeug-Identnummer	WDD2130161A719853



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	02.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	K-LU 1988 E
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	E 300d AMG Line Aut.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / HSL
Fahrzeug-Identnummer	WDD2130161A719853
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	27.08.2019
Laufleistung	92.855 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 4
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	17.08.2023 / 85.279 km
Nächste HU	01.08.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R18 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	8/8
#2 275/40 R18 Hinterachse		8/8

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VL	Kratzer	Leicht	
2	Alufelge HL	Kratzer	Leicht	
3	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
4	Stoßfänger vorne	Kratzer/Deformation	Leicht	
5	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
6	Tür VL	Kratzer	Leicht	
7	Türeinstieg VL	Kratzer	Leicht	ohne Bild
8	Türeinstieg HL	Kratzer	Leicht	
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Mittel	
10	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
11	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	
12	Türverkleidung HR	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

13	Tür VR	Delle	Leicht
14	Türverkleidung VR	Deformation	Leicht

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 02.05.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.8



Abbildung 8: Siehe Pos.9

GUTACHTENNUMMER: 202405-26156

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.10



Abbildung 10: Siehe Pos.11



Abbildung 11: Siehe Pos.12



Abbildung 12: Siehe Pos.13



Abbildung 13: Siehe Pos.14