



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	19.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-W 1036
Fahrzeug-Identnummer	WV1ZZZ7HZHH120001



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-W 1036
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Transp.T6 lang 110 Aut.4d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WV1ZZZ7HZHH120001
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	23.02.2017
Laufleistung	173.723 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	/
Anzahl Türen / Sitze	4 / 3
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.03.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	6/6
#2 215/65 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
2	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel L.; ~ 200µm
- Tür V. L.; ~ 200µm
- Seitenwand L.; ~ 400µm
- Motorhaube; ~ 250µm
- Heckklappe; ~ 300µm
- Kotflügel R.; ~ 250µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024

- Tür V. R.; ~ 200µm
- Tür H. R.; ~ 200µm
- Seitenwand R.; ~ 200µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Expertise nass und verschmutzt.!!

Bebra, den 20.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26013

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4