

Datum: 25.03.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Gutachten

Betreff Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort 25.03.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,

36179 Bebra

Auftraggeber Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen WT-HP 1000

Fahrzeug-Identnummer WDD1179081N738814

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 1 von 7

Gerlach & Schröder GbR

Datum: 25.03.2024

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Gutachten

Betreff Gutachten

Auftraggeber Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra 25.03.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,

36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen WT-HP 1000

Fahrzeugart Kombi

Hersteller Mercedes-Benz

Modell / Verkaufsbezeichnung CLA SB 200d Urban 100 Aut.

Schlüssel-Nummern HSN/TSN 1313 / ELI

Fahrzeug-Identnummer WDD1179081N738814

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung 26.10.2018 **Laufleistung** 149.063 km

Farbe / Farbcode weiß
Kraftstoffart Diesel

Hubraum / Leistung 2.143 cm³ / 100 kW

Anzahl Türen / Sitze 5 / 5

Getriebe Automatik

Anzahl Schlüssel 2

Letzte Wartung 14.12.2021 / 97.405 km

Nächste HU01.12.2023ServicenachweisVorhandenAnhängerkupplungSchwenkbarRegensensorVorhandenBetriebsanleitungVorhanden

Nachlackierung Nicht Feststellbar

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht

bewertet werden.

Besichtigungszustand unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 2 von 7

Datum: 25.03.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Bereifung / Felge

| Achse / Größe | Bereifung | Profil [mm] |
|---------------------------|---------------------------|-------------|
| #1 225/45 R17 Vorderachse | Sommerreifen auf Alufelge | 5/5 |
| #2 225/45 R17 Hinterachse | | 6/6 |

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---------|-------------|-------------|
| Belag | genügend | genügend |
| Scheibe | genügend | genügend |

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

| Nr. | Teil | Schaden | Schweregrad | Kommentar |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Motorhaube | Steinschlag | Leicht | |
| · | | , and the second | | |
| 2 | Stoßfänger vorne | Steinschlag | Leicht | |
| 3 | Windschutzscheibe | Riss | Stark | |
| 4 | Seitenwand rechts | Kratzer | Leicht | |
| 5 | Heckklappe | Kratzer | Leicht | |
| 6 | Heckklappenverkleidun g | Kratzer | Leicht | |
| 7 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Leicht | |
| 8 | Tür HL | Kratzer | Leicht | |

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 3 von 7

Datum: 25.03.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar.** Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.03.2024

Imme_

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 9 Übersichtsfotos, 8 Beschädigungsfotos

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 4 von 7

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 25.03.2024

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656 Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Übersichtsfotos




Abbildung 1



Abbildung 3



Abbildung 5



Abbildung 2



Abbildung 4



Abbildung 6

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 5 von 7



36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 25.03.2024





Abbildung 7



Abbildung 9



Abbildung 8

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

25.03.2024 FIN: WDD1179081N738814; Gutachtennummer: 202403-25656 Seite 6 von 7

Datum: 25.03.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25656
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 8: siehe pos.8