



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	04.05.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	HH-HG3704
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1V9106231P198462



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	04.05.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	HH-HG3704
<b>Fahrzeugart</b>	Van/Kleinbus
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	211 CDI Spr.3924 VA HD
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	2222 / AQD
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	W1V9106231P198462
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	27.01.2020
<b>Laufleistung</b>	145.125 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	WEIß
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	2.143 cm <sup>3</sup> / 84 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	5 / 2
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	Unbekannt
<b>Nächste HU</b>	
<b>Servicenachweis</b>	Nicht Vorhanden (Keine Servicenachweise ium Fahrzeug)
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/65 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	2/2
#2 225/65 R16 Hinterachse		5/2

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
2	Türeinstieg VL	Abschürfung	Stark	
3	Sitz VL	Loch/Abschürfung	Stark	
4	Lenkrad	Abschürfung	Mittel	
5	Seitenwand links	Deformation/Hologramm	Leicht	
6	Sitz VR	Brandloch	Stark	
7	Tür HR	Hologramm	Leicht	
8	Seitenwand rechts	Hologramm	Leicht	
9	Hecktür RE	Delle/Abschürfung/Emblem defekt	Leicht	
10	Stoßfänger hinten	Verschürft	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

## Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. L.; ~ 130µm
- Motorhaube; ~ 85µm
- Kotflügel R.; ~ 165µm
- Tür H. R.; > 1500µm
- Seitenwand R.; ~ 1150µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.  
Reparierter Unfallschaden: Stoßfänger Vorne und Motorhaube wurden ersetzt.

Maße Ladefläche:

Länge: 325cm

Breite: 174cm

Breite zwischen Radkästen: 140cm

Bebra, den 04.05.2024



---

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

**GUTACHTENNUMMER: 202405-26183**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202405-26183

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8

**GUTACHTENNUMMER: 202405-26183**

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



**Abbildung 9: Siehe Pos.9**



**Abbildung 10: Siehe Pos.10**