



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	20.02.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	D-HS 780
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZAUZKP539525



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	20.02.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	D-HS 780
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	VW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Golf Var.2.0TDI 4M Join 110 A.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0603 / BOF
Fahrzeug-Identnummer	WVWZZZAUZKP539525
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	05.02.2019
Laufleistung	199.236 km
Farbe / Farbcode	BLAU
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	26.06.2023 / 181.726 km
Nächste HU	01.02.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R16 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 215/55 R16 Hinterachse		2/2

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Stark	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
5	Sitz VL	Riss	Stark	
6	Seitenwand links	Delle	Mittel	
7	Türeinstieg HL	Kratzer	Leicht	
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
9	Tür VR	Kratzer	Leicht	
10	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. R.; ~ 200µm
- Tür H. R.; ~ 260µm
- Seitenwand R.; ~ 280µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 21.02.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 11 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Wartungsliste		
Vorkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
BV536T	D HS 780	2019-02-01
MKB	Kilometerstand	Serviceboter
DFGA	181726	
GKB	Modelljahr	Datum
TDID7A	UAT	2019
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)		
	10 / durchgeführt	n.10. / Substanz
innen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektion prüfen	10 / durchgeführt	n.10. / Substanz
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7

GUTACHTENNUMMER: 202402-25251

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.02.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9



Abbildung 11: Siehe Pos.10