

Datum: 12.01.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24809

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

## **Gutachten**

Betreff Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort 11.01.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,

36179 Bebra

**Auftraggeber** Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen M-T 2857

Fahrzeug-Identnummer VR1J45GFUMY527287

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 1 von 8

Gerlach & Schröder GbR

Datum: 12.01.2024

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24809

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

## **Gutachten**

Betreff Gutachten

Auftraggeber Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra Besichtigungsdatum/Ort 11.01.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,

36179 Bebra

Amtliches KennzeichenM-T 2857FahrzeugartKombiHerstellerCitroen

Modell / Verkaufsbezeichnung DS7 Crossb.PT Perform.L.132 A.

Schlüssel-Nummern HSN/TSN 1889 / AAF

Fahrzeug-Identnummer VR1J45GFUMY527287

Anzahl Besitzer 1

Erstzulassung 20.09.2021
Laufleistung 35.835 km
Farbe / Farbcode WEISS
Kraftstoffart Benzin

Hubraum / Leistung 1.598 cm<sup>3</sup> / 133 kW

Anzahl Türen / Sitze 5 / 5

**Getriebe** Automatik

Anzahl Schlüssel 2

**Letzte Wartung** 26.09.2023 / 34.282 km

Nächste HU01.09.2024ServicenachweisVorhandenAnhängerkupplungOhneRegensensorVorhandenBetriebsanleitungVorhandenNachlackierungFeststellbar

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht

bewertet werden.

Besichtigungszustand unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 2 von 8



Datum: 12.01.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

#### GUTACHTENNUMMER: 202401-24809

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

#### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf	6/5
#2 Hinterachse		6/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

#### **Bremsen**

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

#### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
2	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Türeinstieg HR	Kratzer	Leicht	

## Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

Kotflügel L.; ~ 110μmKotflügel R.; ~ 110μm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 3 von 8

Datum: 12.01.2024

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24809

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

#### Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

#### **Sonstige Hinweise**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 12.01.2024

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 4 von 8


36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 12.01.2024

# GUTACHTENNUMMER: 202401-24809 Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

## Übersichtsfotos



**Abbildung 1** 



**Abbildung 3** 



**Abbildung 5** 



Abbildung 2



**Abbildung 4** 



**Abbildung 6** 

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 5 von 8



36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 12.01.2024





**Abbildung 7** 



**Abbildung 9** 



**Abbildung 11** 



**Abbildung 8** 



Abbildung 10



**Abbildung 12** 



36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 12.01.2024






**Abbildung 13** 



**Abbildung 15** 



**Abbildung 17** 



**Abbildung 14** 



**Abbildung 16** 

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

Datum: 12.01.2024

# GUTACHTENNUMMER: 202401-24809 Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

## Beschädigungsfotos




Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 4: Siehe Pos.4

12.01.2024 FIN: VR1J45GFUMY527287; Gutachtennummer: 202401-24809 Seite 8 von 8