



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	21.09.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MKK-O 1367
Fahrzeug-Identnummer	WDF63981313771996

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	21.09.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MKK-O 1367
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Viano
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / BPR
Fahrzeug-Identnummer	WDF63981313771996
Anzahl Besitzer	3
Erstzulassung	05.10.2012
Laufleistung	164.466 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	/ 165 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 6
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	18.01.2021 / 134.000 km
Nächste HU	01.05.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R17 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/55 R17 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Kotflügel re	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Tür HR	Kratzer	Leicht	
6	Heckklappe	Riss	Mittel	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
9	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
10	Tür HL	Kratzer	Leicht	
11	Tür VL	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

12	Türeinstieg VL	Kratzer	Leicht
13	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht
14	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht
15	Alufelge VL	Kratzer	Mittel

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Heckklappe; ~ 1050µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Bebra, den 21.09.2023



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 16 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15



Abbildung 16

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: siehe pos.1




Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.5.1



Abbildung 7: siehe pos.6




Abbildung 8: siehe pos.7

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023



Abbildung 9: siehe pos.8



Abbildung 10: siehe pos.9



Abbildung 11: siehe pos.10



Abbildung 12: siehe pos.11



Abbildung 13: siehe pos.12



Abbildung 14: siehe pos.13

GUTACHTENNUMMER: 202309-23610

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 21.09.2023



Abbildung 15: siehe pos.14



Abbildung 16: siehe pos.15