



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	30.01.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	MZ-JN 343
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WVWZZZ3CZGE166823



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	30.01.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	MZ-JN 343
<b>Fahrzeugart</b>	Kombi
<b>Hersteller</b>	VW
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Passat Variant 2.0 TDI SCR
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	0603 / BRA
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	WVWZZZ3CZGE166823
<b>Anzahl Besitzer</b>	
<b>Erstzulassung</b>	08.03.2016
<b>Laufleistung</b>	395.000 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	wess
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.968 cm <sup>3</sup> / 140 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	/
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	2
<b>Letzte Wartung</b>	19.03.2019 / 129.247 km
<b>Nächste HU</b>	30.12.2025
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/45 R18 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	5/5
#2 235/45 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Dach	Steinschlag	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Tür HR	Kratzer	Leicht	
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
8	Spiegelkappe links	Kratzer	Leicht	
9	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
10	Alufelge HR	Kratzer	Mittel	
11	Alufelge HL	Kratzer	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024

12 Alufelge VL                      Kratzer                      Mittel

## Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Heckklappe; ~ 160µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Bebra, den 31.01.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 14 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12


GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024



## Beschädigungsfotos



GUTACHTENNUMMER: 202401-25000

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2024




Abbildung 5: siehe pos.5




Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8




Abbildung 9: siehe pos.9



Abbildung 10: siehe pos.10



Abbildung 11: siehe pos.11



Abbildung 12: siehe pos.12