Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	02.10.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24U90PN070351

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	02.10.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	MG
Modell / Verkaufsbezeichnung	HS
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24U90PN070351
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	28.03.2023
Laufleistung laut Tacho	75.934 km
Farbe / Farbcode	weiß
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	/ 119 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R18	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/50 R18	Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Mittel	
4	Tür HR	Delle	Leicht	
5	Türeinstieg HR	Delle	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Mittel	
7	Schlussleuchte links	Riss	Stark	
8	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
9	Alufelge HR	Kratzer	Stark	

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür H. L.; ~ 250µm
- Tür H. R.; ~ 200µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 02.10.2026

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Übersichtsfotos

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9



Abbildung 10

Abbildung 11



Abbildung 12

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Abbildung 13

Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Abbildung 3:

Abbildung 4:

Abbildung 5:

Abbildung 6:

Abbildung 7:



Abbildung 8:

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34722

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2026

Abbildung 9: