



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	05.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF PW 100
Fahrzeug-Identnummer	WF0KXXERJKDR74284



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	05.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF PW 100
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	B-Max
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BGH
Fahrzeug-Identnummer	WF0KXXERJKDR74284
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	23.07.2013
Laufleistung	50.810 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	/ 92 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	25.10.2021 / 41.285 km
Nächste HU	01.08.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/60 R15 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	3/3
#2 195/60 R15 Hinterachse		3/3

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	nicht feststellbar
Scheibe	genügend	Trommelbremsen

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Deformation	Stark	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
4	Stoßfänger hinten	Deformation	Stark	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Mittel	
6	Tür VL	Kratzer	Leicht	
7	Kotflügel li	Deformation	Stark	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 06.09.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 0 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024

Übersichtsfotos

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5




Abbildung 6: siehe pos.6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27515

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 06.09.2024



Abbildung 7: siehe pos.7