



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	09.06.2022 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WDD2052871F219820

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	09.06.2022 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C63S AMG
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WDD2052871F219820
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	08.07.2015
Laufleistung	104.294 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	/
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	12.11.2020 / 99.133 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/35 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 265/35 R19 Hinterachse		2/2

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	genügend
Scheibe	gut	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
4	Türverkleidung VL	Abschürfung	Leicht	
5	Sitz VL	Abschürfung	Stark	
6	Lenkrad	Verschürft	Leicht	
7	Alufelge HL	Abschürfung	Leicht	
8	Stoßfänger hinten	Passung ungenau/Kratzer	Leicht	
9	Heckklappenverkleidung	Verschürft	Leicht	
10	Türverkleidung HR	Abschürfung	Leicht	
11	Alufelge HR	Abschürfung	Leicht	
12	Alufelge VR	Abschürfung	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

13	Reifen VR	Beule	Stark	nicht verkehrssicher
14	Dachholm LI	Dellen	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt. Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 255µm
- Kotflügel L.; ~ 220µm
- Tür V. L.; ~ 160µm
- Seitenwand L.; ~ 210µm
- Heckklappe; ~ 170µm
- Kotflügel R.; ~ 180µm
- Tür V. R.; ~ 165µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

ALTE EXPERTISE

Motorhaube, beide Scheinwerfer und beide Kotflügel wurden ersetzt.

#####

Bebra, den 20.06.2022



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202206-19481

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.06.2022



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10



Abbildung 11: Siehe Pos.11



Abbildung 12: Siehe Pos.12



Abbildung 13: Siehe Pos.13



Abbildung 14: Siehe Pos.14