



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	20.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WF0FXXGAHFLK15853



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	20.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Fiesta 1.1 S&S TREND
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WF0FXXGAHFLK15853
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	30.07.2020
Laufleistung	120.889 km
Farbe / Farbcode	Frost-Weiß
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.084 cm ³ / 55 kW
Anzahl Türen / Sitze	3 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	11.06.2024 / 118.321 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/60 R15 Vorderachse	Sommerreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	5/5
#2 195/60 R15 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	nicht feststellbar
Scheibe	genügend	Trommelbremsen

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Mittel	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Mittel	
5	Tür VL	Kratzer	Mittel	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel L.; ~ 270µm
- Tür V. L.; ~ 360µm
- Seitenwand L.; ~ 220µm
- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 20.09.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202409-27679

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5