



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	30.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HD -EV 0619E
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFY8L2107043



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	30.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HD -EV 0619E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q5 50 TFSI e S tronic quattro Sports
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0588 / BRE
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZFY8L2107043
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	26.10.2020
Laufleistung	111.896 km
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.984 cm ³ / 185 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	16.10.2024 / 110.810 km
Nächste HU	01.11.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/60 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 235/60 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Delle	Mittel	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
5	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 190µm

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025

- Dach; ~ 190µm
- Heckklappe; ~ 150µm
- Kotflügel L.; ~ 170µm
- Tür V. L.; ~ 160µm
- Tür H. L.; ~ 190µm
- Seitenwand L.; ~ 190µm
- Kotflügel R.; ~ 160µm
- Tür V. R.; ~ 160µm
- Tür H. R.; ~ 90µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Bebra, den 31.01.2025



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025



Abbildung 13

Einzelnachweis	
Fahrzeugdaten	
Fahrgestellnummer:	WAUZZZFY8L2107043
Typbezeichnung:	Q5 quat. PHEV 2.0 R4225 A7
Datum der Auslieferung:	2020-10-12
Ölwechsel-Service	
Datum:	2024-10-16
Laufleistung:	110810 km
Auftragsnummer:	62081
Durchgeführte Zusatzarbeiten:	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeits Service <input checked="" type="checkbox"/> Staub-/Pollenfilter
Durchgeführt von:	Hofmann Altrottstraße 69190 Walldorf Deutschland
Autoservier Audi Service Partner:	ja

Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202501-29220

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 31.01.2025



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6