



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	10.04.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZGA9PA008955

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	10.04.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q2 S-Tronic
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZGA9PA008955
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	01.11.2022
Laufleistung	43.700 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.498 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Nicht Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	7/7
#2 205/55 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Tür HL	Kratzer	Leicht	
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
3	Dach	Delle	Leicht	
4	Alufelge VR	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar
- Motorhaube; ~ 250µm
- Kotflügel L.; ~ 280µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Vorschaden: Schadenhöhe unbekannt

Scheinwerfer VL/VR ersetzt

Bebra, den 11.04.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202504-30041

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4