



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	31.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	CW-S 5847
Fahrzeug-Identnummer	WDB9106211P104081



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	31.01.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	CW-S 5847
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	211 CDI Sprinter Kompakt VA Kasten
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1313 / HRQ
Fahrzeug-Identnummer	WDB9106211P104081
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	17.04.2019
Laufleistung	185.555 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 84 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 3
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	22.12.2023 / 157.334 km
Nächste HU	01.02.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	5/5
#2 225/65 R16 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Stark	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
4	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Stark	
6	Türverkleidung VL	Kratzer	Mittel	
7	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
8	Heckklappe	Kratzer	Mittel	
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
10	Tür HR	Delle	Leicht	
11	Tür VR	Kratzer	Stark	
12	Türverkleidung VR	Kratzer	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 03.02.2025



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9

GUTACHTENNUMMER: 202502-29243

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 03.02.2025



Abbildung 11: Siehe Pos.10



Abbildung 12: Siehe Pos.11



Abbildung 13: Siehe Pos.12