



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	19.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	TBB-RZ 93
Fahrzeug-Identnummer	WBA11DZ070FK12836



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	TBB-RZ 93
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	320d Touring Aut. Sport Line
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CZD
Fahrzeug-Identnummer	WBA11DZ070FK12836
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	22.07.2020
Laufleistung	155.597 km
Farbe / Farbcode	schwarz
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	28.03.2024 / 154.898 km
Nächste HU	01.05.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 225/45 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	neuwertig
Scheibe	gut	neuwertig

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
5	Heckklappe	Delle	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
8	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Seitenwand R.; ~ 170µm
- Stoßfänger H.; ; Nicht messbar

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 19.09.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7

GUTACHTENNUMMER: 202409-27674

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 19.09.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.8