



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	10.04.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	LSJWH4094PN037217



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	10.04.2025 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	MG
Modell / Verkaufsbezeichnung	MG4 Electric
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2180 / AAM
Fahrzeug-Identnummer	LSJWH4094PN037217
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	07.03.2023
Laufleistung	38.520 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Elektro
Hubraum / Leistung	/ 68 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.03.2026
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/50 R17 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge	6/6
#2 215/50 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 11.04.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202504-30036

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 11.04.2025



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2