



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	16.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LIF-M254E
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW7NP3M7023822



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	16.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	LIF-M254E
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Skoda
Modell / Verkaufsbezeichnung	Superb Com.1.4TSI Hyb.Ambit.
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8004 / AUJ
Fahrzeug-Identnummer	TMBJW7NP3M7023822
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	30.11.2020
Laufleistung	107.320 km
Farbe / Farbcode	blau
Kraftstoffart	Hybrid
Hubraum / Leistung	1.395 cm ³ / 115 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	26.10.2023 / 100.615 km
Nächste HU	01.12.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 215/55 R17 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube			
2	Stoßfänger vorne			
3	Stoßfänger hinten			

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Kotflügel R.; ~ 200µm
- Tür V. R.; ~ 200µm
- Tür H. R.; ~ 200µm
- Seitenwand R.; ~ 220µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 16.09.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27625

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 16.09.2024



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1




Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3