



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	01.10.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-CC 2868
Fahrzeug-Identnummer	W0VBE8EB3K8023947



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	01.10.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	B-CC 2868
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	Astra s&s Innovative
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	W0VBE8EB3K8023947
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	10.01.2019
Laufleistung	155.809 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	/
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	25.05.2023 / 118.423 km
Nächste HU	01.06.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	5/5
#2 205/55 R16 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VL	Kratzer	Leicht	
2	Alufelge VR	Kratzer	Stark	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
4	Motorhaube	Steinschlag	Stark	
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Mittel	
6	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	
7	Dachrahmen links	Steinschlag	Stark	
8	Seitenwand links	Steinschlag	Leicht	
9	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
10	Tür HR	Kratzer	Leicht	
11	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar
- Heckklappe; ~ 160µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 02.10.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 11 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7




Abbildung 8: Siehe Pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202410-27817

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.10.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10



Abbildung 11: Siehe Pos.11