



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	27.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	KN-DM93
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF50KA082231



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	27.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	KN-DM93
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A5 SB 40 TFSI
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0588 / BMR
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF50KA082231
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	25.10.2019
Laufleistung	77.754 km
Farbe / Farbcode	grau
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.984 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	17.11.2022 / 55.772 km
Nächste HU	01.11.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	3/3
#2 225/50 R17 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Abschürfung	Mittel	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Mittel	
4	Dach	Verätzung	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Sitz VL	Verschürft	Leicht	
7	Schlussleuchte links	Kratzer	Stark	
8	Tür HR	Kratzer	Stark	
9	Heckklappe	Kratzer	Stark	
10	Stoßfänger hinten	Abschürfung	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Seitenwand L.; ~ 175µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 29.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202404-26105

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 29.04.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9




Abbildung 10: Siehe Pos.10