



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	26.04.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TR 2563
Fahrzeug-Identnummer	WBA6V51070EM37663

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.04.2023 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TR 2563
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	220i Gran T.Sp.141 Aut.5d
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CKF
Fahrzeug-Identnummer	WBA6V51070EM37663
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	17.08.2018
Laufleistung	109.852 km
Farbe / Farbcode	BLAU
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.998 cm ³ / 141 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	19.07.2022 / 96.136 km
Nächste HU	01.05.2024
Servicenachweis	Elektronisch
Anhängerkupplung	Abnehmbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 205/55 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 205/55 R17 Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	gut
Scheibe	neuwertig	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	A-Säule links	Steinschlag	Leicht	
5	Seitenwand links	Delle	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 27.04.2023



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202304-22140

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 27.04.2023

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.3



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5