



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	02.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MI-PZ 1339
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPLL43079



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	02.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MI-PZ 1339
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Foc.Tu.2.0 EB S&S ST m.S.P.140
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BRC
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPLL43079
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	02.11.2020
Laufleistung	123.154 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	22.09.2023 / 117.204 km
Nächste HU	01.11.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/35 R19 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 235/35 R19 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Tür V. L.; ~ 260µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 02.05.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26153

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 02.05.2024



Abbildung 13




Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3




Abbildung 4: siehe pos.4