



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	17.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	VR-IB 50E
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24398MN063029



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	17.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	VR-IB 50E
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	MG
Modell / Verkaufsbezeichnung	EHS PHEV Luxury
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2180 / AAB
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24398MN063029
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	18.11.2021
Laufleistung	22.452 km
Farbe / Farbcode	grau
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.490 cm ³ / 119 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	21.11.2023 / 13.360 km
Nächste HU	01.11.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R18 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	5/5
#2 235/50 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	gut
Scheibe	neuwertig	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Kotflügel li	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 210µm
- Dach; ~ 210µm
- Heckklappe; ~ 300µm
- Kotflügel L.; ~ 210µm
- Tür V. L.; ~ 180µm
- Tür H. L.; ~ 210µm
- Seitenwand L.; ~ 210µm
- Kotflügel R.; ~ 230µm
- Tür V. R.; ~ 200µm
- Tür H. R.; ~ 210µm
- Seitenwand R.; ~ 210µm

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 17.09.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 1 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27638

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1