



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	05.10.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-HZ 4471 E
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24396MN137659



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	05.10.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-HZ 4471 E
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	MG
Modell / Verkaufsbezeichnung	EHS PHEV Luxury
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	LSJA24396MN137659
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	31.05.2022
Laufleistung	36.873 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.490 cm ³ / 119 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	28.06.2023 / 7.394 km
Nächste HU	01.06.2024
Servicenachweis	Servicehistorie Unvollständig (Vom Ölzettel abgelesen)
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/50 R18 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/50 R18 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Delle/Verschürft	Leicht	
2	Dach	Steinschlag	Leicht	
3	Spiegelkappe links	Verschürft	Leicht	
4	Mittelkonsole	Kratzer	Mittel	
5	Tür HL	Delle/Abschürfung	Leicht	
6	C-Säulenverkleidung LI	Verschürft	Stark	
7	Alufelge VR	Abschürfung	Leicht	
8	C-Säulenverkleidung RE	Verschürft	Stark	
9	Stoßfänger hinten	Abschürfung	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Kunststoff

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 05.10.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17




Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6

GUTACHTENNUMMER: 202410-27847

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 05.10.2024



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8



Abbildung 9: Siehe Pos.9