



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TR3805
Fahrzeug-Identnummer	W1V9106331P467715



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	M-TR3805
Fahrzeugart	Van/Kleinbus
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Sprinter 315 CDI Stan.VA
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / BFF
Fahrzeug-Identnummer	W1V9106331P467715
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	17.11.2022
Laufleistung	6.628 km
Farbe / Farbcode	GRAU
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 110 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 4
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.11.2023
Servicenachweis	Nicht Vorhanden (Kein Servicenachweis im Fahrzeug)
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Nicht Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	3/2
#2 225/65 R16 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	gut
Scheibe	genügend	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Kotflügel li	Kratzer	Leicht	
2	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
3	Armaturenbrett	Verschürft	Leicht	
4	Seitenwand links	Beplankung lose/Kratzer	Leicht	
5	Seitenwand rechts	Beule/Lackrisse	Mittel	
6	Hecktür RE	Delle/Abschürfung	Leicht	
7	Stoßfänger hinten	Abschürfung	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

- Seitenwand L.; ~ 1350µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Maße Ladefläche:

Länge:320cm

Breite:174cm

Breite zwischen Radkästen:140cm

Bebra, den 04.05.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1




Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202405-26184

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.05.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7