



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	19.11.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-DP305E
Fahrzeug-Identnummer	W1K2050541R580680



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	19.11.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-DP305E
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	C 300e
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / ANJ
Fahrzeug-Identnummer	W1K2050541R580680
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	28.04.2020
Laufleistung	41.219 km
Farbe / Farbcode	Schwarz
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.991 cm ³ / 155 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	05.08.2024 / 40.191 km
Nächste HU	01.06.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R17 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	5/5
#2 245/45 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Stark	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand rechts	Kratzer	Mittel	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 160µm
- Dach; ~ 160µm
- Heckklappe; ~ 160µm

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025

- Kotflügel L.; ~ 160µm
- Kotflügel R.; ~ 160µm
- Tür V. L.; ~ 160µm
- Tür V. R.; ~ 160µm
- Tür H. L.; ~ 160µm
- Tür H. R.; ~ 160µm
- Seitenwand L.; ~ 160µm
- Seitenwand R.; ~ 160µm
- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.
Service vorhanden.

kein Unfallschaden festgestellt.

Gesamtes Fahrzeug wurde nachlackiert.

Bebra, den 04.02.2025



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 19 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17



Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025



Abbildung 19

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202502-28470

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.02.2025



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6