



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	13.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HR-MN 2021
Fahrzeug-Identnummer	WBACR6107L9C65051

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	13.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HR-MN 2021
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	X5 4.0i XDrive M-Sport
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / CSZ
Fahrzeug-Identnummer	WBACR6107L9C65051
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	20.05.2020
Laufleistung	123.020 km
Farbe / Farbcode	schwarz
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	2.998 cm ³ / 250 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	22.03.2022 / 60.343 km
Nächste HU	30.01.2025
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/40 R21 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 215/35 R21 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
5	Tür VL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 17.09.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 1 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202409-27603

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.09.2024



Abbildung 5: siehe pos.5