KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	22.10.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF IW 6
Fahrzeug-Identnummer	WBA11AW080FM20937

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	22.10.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF IW 6
Fahrzeugart	Sportwagen/Coupé
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	M440
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / DFZ
Fahrzeug-Identnummer	WBA11AW080FM20937
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	13.04.2022
Laufleistung laut Tacho	62.781 km
Farbe / Farbcode	weiß
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	2.998 cm³ / 275 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	13.02.2026 / 55.783 km
Nächste HU	01.05.2028
Servicenachweis	Elektronisch
Anhängerkupplung	Schwenkbar
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 245/35 R20	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	4/4
#2 255/35 R19	Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Mittel	
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
3	Motorhaube	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
4	Spiegelkappe links	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
5	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 23.10.2026

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 16 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Übersichtsfotos

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Abbildung 7

Abbildung 8



Abbildung 9

Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Abbildung 13

Abbildung 14



Abbildung 15

Abbildung 16

Beschädigungsfotos

Abbildung 1: Siehe Pos.1

Abbildung 2: Siehe Pos.2

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202610-34887

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 23.10.2026

Abbildung 3: Siehe Pos.3

Abbildung 4: Siehe Pos.4

Abbildung 5: Siehe Pos.5