KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	01.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-WS8486
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPSP14571

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	01.09.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HH-WS8486
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	FOCUS-TURNIER
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BYE
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPSP14571
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	23.06.2025
Laufleistung laut Tacho	28.863 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 cm³ / 85 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	28.04.2026 / 25.674 km
Nächste HU	01.06.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 215/50 R17	Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Alufelge	4/4
#2 215/50 R17	Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	gut	gut
Scheibe	gut	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
2	Motorhaube	Kratzer	Mittel	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
4	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
6	Kotflügel re	Kratzer	Stark	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar.** Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.
Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 01.09.2026

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Übersichtsfotos

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10



Abbildung 11

Abbildung 12

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1

Abbildung 2: Siehe Pos.2

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202609-34361

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 01.09.2026

Abbildung 3: Siehe Pos.3

Abbildung 4: Siehe Pos.4

Abbildung 5: Siehe Pos.5

Abbildung 6: Siehe Pos.6