KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	27.08.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	FN-DB1904
Fahrzeug-Identnummer	SAJBB2BN4RCY93603

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	27.08.2026 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	FN-DB1904
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Jaguar
Modell / Verkaufsbezeichnung	XF
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1590 / AJO
Fahrzeug-Identnummer	SAJBB2BN4RCY93603
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	19.07.2023
Laufleistung laut Tacho	87.108 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Hybrid/Diesel
Hubraum / Leistung	1.998 cm³ / 150 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	06.11.2025 / 67.235 km
Nächste HU	01.07.2026
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Bereifung / Felge

Achse / Größe		Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R19	Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	3/2
#2 245/40 R19	Hinterachse		4/4

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Stark	
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
3	Motorhaube	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
5	Spiegelkappe links	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
6	Tür HL	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren	
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

9	Türeinstieg HR	Kratzer	Mittel
10	Tür VR	Kratzer	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren
11	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Seitenwand L.; ~ 210µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.
Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Eine Besichtigung des Fahrzeugunterbodens erfolgte nicht, da das Fahrzeug nicht auf einer Hebebühne angehoben wurde.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 28.08.2026

Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Übersichtsfotos

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Abbildung 7

Abbildung 8

Abbildung 9

Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329
Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026



Abbildung 13



Abbildung 14

Abbildung 15

Beschädigungsfotos

Abbildung 1: Siehe Pos.1

Abbildung 2: Siehe Pos.2

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Abbildung 3: Siehe Pos.3

Abbildung 4: Siehe Pos.4

Abbildung 5: Siehe Pos.4

Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6

Abbildung 8: Siehe Pos.7

KÜS INGENIEURBÜRO für Kfz-Wesen
GERLACH & SCHRÖDER
LISPENHAUSEN

Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202608-34329

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 28.08.2026

Abbildung 9: Siehe Pos.8

Abbildung 10: Siehe Pos.9

Abbildung 11: Siehe Pos.10

Abbildung 12: Siehe Pos.11