



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	17.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HB-N8699
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPLE24546



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	17.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HB-N8699
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Focus Turnier Vignale 1.5 TDCI 88KW AT8 E6dT
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BPV
Fahrzeug-Identnummer	WF0PXXGCHPLE24546
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	03.11.2020
Laufleistung	133.694 km
Farbe / Farbcode	Weiss
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 cm ³ / 88 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	27.10.2022 / 87.244 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/40 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	3/3
#2 235/40 R18 Hinterachse		5/5

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge VR	Kratzer	Stark	
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
3	Motorhaube	Hagelschaden	Stark	
4	Dach	Hagelschaden	Stark	
5	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
6	Stoßfänger vorne	Kratzer	Mittel	
7	Tür VL	Kratzer	Leicht	
8	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
9	Kotflügel re	Steinschlag	Leicht	
10	Reifen VR	Rissig	Stark	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 18.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 13




Abbildung 14




Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.7



Abbildung 8: Siehe Pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202404-25972

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.04.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.9



Abbildung 10: Siehe Pos.10