



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	26.06.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	WDF44770313625576



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.06.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	Vito 114 Mixto
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	WDF44770313625576
Anzahl Besitzer	
Erstzulassung	30.08.2019
Laufleistung	129.821 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.143 cm ³ / 100 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 4
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/65 R19 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge	7/7
#2 195/65 R19 Hinterachse		8/8

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
3	Spiegelkappe rechts	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Tür HR	Kratzer	Leicht	
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
7	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
8	Kotflügel li	Kratzer	Leicht	
9	Scheinwerfer VR	Kratzer	Mittel	
10	Scheinwerfer VL	Kratzer	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 200µm
- Kotflügel R.; ~ 200µm
- Tür V. R.; ~ 180µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 26.06.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 12 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8

GUTACHTENNUMMER: 202406-26845

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.06.2024



Abbildung 9: siehe pos.9+10