



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Gutachten

Betreff

Gutachten

Besichtigungsdatum/Ort

20.09.2024 | Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2,
36179 Bebra

Auftraggeber

Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra

Amtliches Kennzeichen

Fahrzeug-Identnummer

VXKUBYHTKM4380421



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	20.09.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Limousine
Hersteller	Opel
Modell / Verkaufsbezeichnung	Corsa Start/Stop Edition 1.5
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	1889 / ABW
Fahrzeug-Identnummer	VXKUBYHTKM4380421
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	12.01.2022
Laufleistung	155.187 km
Farbe / Farbcode	Weiß
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.499 cm ³ / 75 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	11.07.2024 / 155.109 km
Nächste HU	01.01.2025
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/65 R16 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	6/6
#2 195/65 R16 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	gut
Scheibe	genügend	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Leicht	
2	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
3	Heckklappe	Kratzer	Mittel	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.; ; Nicht messbar

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 20.09.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 3 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10




Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15




Abbildung 16



Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202409-27677

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.09.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2



Abbildung 3: Siehe Pos.3