



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	26.02.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DO-IT 6820
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF48KA085966



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	26.02.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	DO-IT 6820
Fahrzeugart	Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A4 Avant 3.0 TDI quattro S tronic sport
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0588 / BNZ
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF48KA085966
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	11.06.2019
Laufleistung	158.790 km
Farbe / Farbcode	SCHWARZ
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.967 cm ³ / 170 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	15.09.2023 / 150.350 km
Nächste HU	01.06.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/40 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	6/6
#2 245/40 R18 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Alufelge HL	Kratzer	Stark	
2	Alufelge VR	Kratzer	Stark	
3	Alufelge HR	Kratzer	Stark	
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Stark	
5	Motorhaube	Steinschlag	Stark	
6	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Stark	
7	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	
8	Tür VL	Kratzer	Leicht	
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
10	Spiegelkappe rechts	Steinschlag	Leicht	
11	Kotflügel re	Steinschlag	Mittel	

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 26.02.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 15 Übersichtsfotos, 12 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Komplettnachweis	
Fahrzeuginformationen	
Fahrerlaubnisnummer	WAUZZZF48KA085966
Typbezeichnung	A4 Avant (500) 2.0 TFSI 170 kW
Datum der Auslieferung	2015-01-20
Inspektion	
Datum	2023-09-13
Laufleistung	150350 km
Auftragsnummer	2023004217
Durchgeführt von	Michael Kölbl-St. 1-3 85715 Unterschleißheim Deutschland
Autorisierter Audi Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2023-08-14
Laufleistung	148209 km
Auftragsnummer	2023005751
Durchgeführt von	Audi K200 GmbH Michael Kölbl-St. 1-3 85715 Unterschleißheim

Abbildung 15

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024



Abbildung 3: Siehe Pos.3



Abbildung 4: Siehe Pos.4



Abbildung 5: Siehe Pos.5



Abbildung 6: Siehe Pos.6



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7

GUTACHTENNUMMER: 202402-25313

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 26.02.2024



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9



Abbildung 11: Siehe Pos.10



Abbildung 12: Siehe Pos.11