



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	20.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	F-S 3939
Fahrzeug-Identnummer	W1N1679231A518299



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	20.03.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	F-S 3939
Fahrzeugart	Kleinwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLS 400 d 4Matic 9G-TRONIC 2.9
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	2222 / AEZ
Fahrzeug-Identnummer	W1N1679231A518299
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	27.08.2021
Laufleistung	34.399 km
Farbe / Farbcode	Grau
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.925 cm ³ / 243 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 7
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	09.11.2023 / 31.085 km
Nächste HU	01.08.2024
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 285/40 R23 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 325/35 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	neuwertig
Scheibe	neuwertig	neuwertig

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
2	Spiegelkappe links	Steinschlag	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 20.03.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 18 Übersichtsfotos, 2 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17




Abbildung 18

GUTACHTENNUMMER: 202403-25612

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 20.03.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2