



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	25.01.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-BB 285
Fahrzeug-Identnummer	JTEBR3FJ60K106338



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	25.01.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	MA-BB 285
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	Toyota
Modell / Verkaufsbezeichnung	Land Cruiser 2.8 D
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	5013 / AJX
Fahrzeug-Identnummer	JTEBR3FJ60K106338
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	01.08.2019
Laufleistung	72.227 km
Farbe / Farbcode	weiss
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.755 cm ³ / 130 kW
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.08.2024
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 265/65 R17 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge mit Radzierblende	6/6
#2 265/65 R17 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Leicht	
5	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	
6	Türeinstieg HL	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 25.01.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 6 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024



Abbildung 13

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2




Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202401-24950

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 25.01.2024



Abbildung 5: siehe pos.5



Abbildung 6: siehe pos.6