



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	13.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WÜ-XL 1072
Fahrzeug-Identnummer	WF0DXXTTGDGR10625



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	13.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	WÜ-XL 1072
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Ford
Modell / Verkaufsbezeichnung	Transit 2,2 TDCi Pritsche
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	8566 / BIH
Fahrzeug-Identnummer	WF0DXXTTGDGR10625
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	01.06.2016
Laufleistung	179.088 km
Farbe / Farbcode	WEISS
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	2.198 cm ³ / 74 kW
Anzahl Türen / Sitze	2 / 3
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	1
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.09.2024
Servicenachweis	Nicht Vorhanden (Kein Servicenachweis im Fahrzeug)
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/65 R16 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	6/7
#2 215/65 R16 Hinterachse		7/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	gut
Scheibe	genügend	gut

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Stoßfänger vorne	Deformation/Anpassung ungenau/Abschürfung	Mittel	
2	Tür VL	Abschürfung	Leicht	
3	Sitz VL	Verschürft	Leicht	
4	Armaturenbrett	Abschürfung	Leicht	
5	Bordwand LI	Deformation	Mittel	
6	Dach	Deformation	Leicht	
7	Kotflügel re	Abschürfung	Leicht	
8	Tür VR	Delle	Leicht	
9	Bordwand RE	Deformation	Stark	
10	Bordwand HI/Verschluss	Gebrochen/Deformation	Stark	

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger V.;

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Maße Ladefläche:

Länge: min294cm/ max320cm

Breite: min207cm/ max214cm

Bebra, den 13.04.2024



Daniel Gawlik

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 14 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: Siehe Pos.1



Abbildung 2: Siehe Pos.1



Abbildung 3: Siehe Pos.2




Abbildung 4: Siehe Pos.3

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024



Abbildung 5: Siehe Pos.4



Abbildung 6: Siehe Pos.5



Abbildung 7: Siehe Pos.6



Abbildung 8: Siehe Pos.7



Abbildung 9: Siehe Pos.8



Abbildung 10: Siehe Pos.9



Abbildung 11: Siehe Pos.10



Abbildung 12: Siehe Pos.10

GUTACHTENNUMMER: 202404-25917

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 13.04.2024




Abbildung 13: Siehe Pos.10