



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	10.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF-MM 434
Fahrzeug-Identnummer	YF3YC3MFC12J44682



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	10.05.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	HEF-MM 434
Fahrzeugart	Transporter
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	Boxer
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	3003 / AXJ
Fahrzeug-Identnummer	YF3YC3MFC12J44682
Anzahl Besitzer	2
Erstzulassung	05.12.2018
Laufleistung	123.938 km
Farbe / Farbcode	Weiss
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.997 cm ³ / 120 kW
Anzahl Türen / Sitze	4 / 3
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	01.12.2024
Servicenachweis	Nicht Vorhanden
Anhängerkupplung	Starr
Regensensor	Nicht Vorhanden
Betriebsanleitung	Nicht Vorhanden
Nacklackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher



GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/70 R15 Vorderachse	Ganzjahresreifen auf Stahlfelge	4/4
#2 225/70 R15 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Lackabplatzung	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Leicht	
3	Kotflügel re	Kratzer	Leicht	
4	Tür VR	Kratzer	Leicht	
5	Tür VR	Kratzer	Leicht	
6	Seitenwand rechts	Kratzer	Leicht	
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
8	Heckklappe	Kratzer	Leicht	
9	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 190µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 10.05.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024



Abbildung 13

Beschädigungsfotos




Abbildung 1: siehe pos.1




Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3




Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202405-26245

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 10.05.2024



Abbildung 5: siehe pos.5




Abbildung 6: siehe pos.6



Abbildung 7: siehe pos.7



Abbildung 8: siehe pos.8



Abbildung 9: siehe pos.9