



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	04.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	EIC L 293
Fahrzeug-Identnummer	WBALM52030E159574



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	04.04.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	EIC L 293
Fahrzeugart	Cabrio/Roadster
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	Z 4
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	0005 / AOM
Fahrzeug-Identnummer	WBALM52030E159574
Anzahl Besitzer	4
Erstzulassung	07.08.2009
Laufleistung	91.526 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	/ 190 kW
Anzahl Türen / Sitze	2 / 2
Getriebe	Schaltgetriebe
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	07.07.2022 / 89.665 km
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nachlackierung	Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/40 R18 Vorderachse	Sommerreifen auf Alufelge	7/7
#2 225/40 R18 Hinterachse		6/6

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	neuwertig	genügend
Scheibe	neuwertig	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Delle	Leicht	
2	Motorhaube	Kratzer	Leicht	
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
4	Seitenwand links	Kratzer	Leicht	

Vorschäden / Nachlackierungen

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur der Vorschäden die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Motorhaube; ~ 300µm
- Dach; ~ 160µm
- Heckklappe; ~ 170µm
- Kotflügel R.; ~ 170µm
- Tür V. R.; ~ 180µm
- Seitenwand R.; ~ 180µm

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

- Kotflügel L.; ~ 600µm
- Tür V. L.; ~ 670µm
- Seitenwand L.; ~ 300µm

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab eine erhöhte Lackdicke, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf reparierte Unfallschäden zurückzuführen ist.

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Reparierter Unfallschaden: Schadenshöhe unbekannt.

Bebra, den 04.04.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024



Abbildung 13



Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Abbildung 17

GUTACHTENNUMMER: 202404-25796

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 04.04.2024

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4