



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	18.09.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	A-SY 5124
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	ZFA26300006R45463



Gerlach & Schröder GbR  
Nürnberger Str. 34  
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.  
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024

## Gutachten

<b>Betreff</b>	Gutachten
<b>Auftraggeber</b>	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
<b>Besichtigungsdatum/Ort</b>	18.09.2024   Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
<b>Amtliches Kennzeichen</b>	A-SY 5124
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter
<b>Hersteller</b>	Fiat
<b>Modell / Verkaufsbezeichnung</b>	Doblò Cargo 1.6 Multijet 16V SX
<b>Schlüssel-Nummern HSN/TSN</b>	1727 / All
<b>Fahrzeug-Identnummer</b>	ZFA26300006R45463
<b>Anzahl Besitzer</b>	1
<b>Erstzulassung</b>	23.04.2020
<b>Laufleistung</b>	118.570 km
<b>Farbe / Farbcode</b>	WEISS
<b>Kraftstoffart</b>	Diesel
<b>Hubraum / Leistung</b>	1.598 cm <sup>3</sup> / 77 kW
<b>Anzahl Türen / Sitze</b>	4 / 2
<b>Getriebe</b>	Schaltgetriebe
<b>Anzahl Schlüssel</b>	1
<b>Letzte Wartung</b>	01.06.2023 / 90.182 km
<b>Nächste HU</b>	01.04.2026
<b>Servicenachweis</b>	Vorhanden
<b>Anhängerkupplung</b>	Ohne
<b>Regensensor</b>	Nicht Vorhanden
<b>Betriebsanleitung</b>	Vorhanden
<b>Nacklackierung</b>	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
<b>Besichtigungszustand</b>	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024

### Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 185/65 R15 Vorderachse	Winterreifen auf Stahlfelge	3/3
#2 185/65 R15 Hinterachse		3/3

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

### Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

### Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube	Steinschlag	Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
4	Kotflügel li	Kratzer	Leicht	

### Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024

## Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

## Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 18.09.2024



---

Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Anlagen:** 15 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024

## Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024




Abbildung 13



Abbildung 14

MODELL	263
INSPEKTION	<input checked="" type="checkbox"/>
MOTORÖLWECHSEL	<input checked="" type="checkbox"/>
VORGESEHEN BEI KM	
DURCHFÜHRT BEI KM	20182
FAHRGESTELL-NR.	ZFA26300006R45463
DATUM	16.23
MGS STEPS & SERVICE GROUP Motor Gruppe STEPS & SERVICE GROUP Co. KG 92637 Weiden Nikolaus-Otto-Str. 2 Tel 0961/4871824	
MODELL	

Abbildung 15

## Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2

GUTACHTENNUMMER: 202409-27658

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 18.09.2024



Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4