



Gerlach & Schröder GbR

Nürnberger Str. 34

36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.

Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Besichtigungsdatum/Ort	14.06.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeug-Identnummer	L6TCX2E31ME005676



Gerlach & Schröder GbR
Nürnberger Str. 34
36199 Rotenburg a.d. Fulda/Lisp.
Tel.: (06623) 4 44 24 | Telefax: (06623) 4 43 24

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024

Gutachten

Betreff	Gutachten
Auftraggeber	Dick Automobile e.K., Otto-Hahn-Str. 4-6, 36179 Bebra
Besichtigungsdatum/Ort	14.06.2024 Dick Automobile e.K., Ernst-Abbe-Str. 2, 36179 Bebra
Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	SUV/Geländewagen/Pickup
Hersteller	Lynk & Co
Modell / Verkaufsbezeichnung	01
Schlüssel-Nummern HSN/TSN	/
Fahrzeug-Identnummer	L6TCX2E31ME005676
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung	13.12.2021
Laufleistung	65.519 km
Farbe / Farbcode	
Kraftstoffart	Hybrid/Benzin
Hubraum / Leistung	1.477 cm ³ /
Anzahl Türen / Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2
Letzte Wartung	Unbekannt
Nächste HU	
Servicenachweis	Vorhanden
Anhängerkupplung	Ohne
Regensensor	Vorhanden
Betriebsanleitung	Vorhanden
Nacklackierung	Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden.
Besichtigungszustand	unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Bereifung	Profil [mm]
#1 235/55 R18 Vorderachse	Winterreifen auf Alufelge	4/4
#2 235/55 R18 Hinterachse		7/7

Der Zustand der Reifen ist verkehrssicher.

Bremsen

	Vorderachse	Hinterachse
Belag	genügend	genügend
Scheibe	genügend	genügend

Wertmindernde Faktoren / Gebrauchsspuren

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Nr.	Teil	Schaden	Schweregrad	Kommentar
1	Motorhaube		Leicht	
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Leicht	
3	Seitenwand rechts	Delle	Leicht	
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Leicht	
5	Heckklappe	Delle	Leicht	
6	Tür VL	Kratzer	Mittel	

Vorschäden / Nachlackierungen

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, **keine reparierten Vorschäden feststellbar**. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen.

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024

Probefahrt / Besichtigung

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Sonstige Hinweise

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Untersuchung des Fahrzeuges ausreichend.

Bebra, den 17.06.2024



Nico Emme

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 13 Übersichtsfotos, 5 Beschädigungsfotos

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024

Übersichtsfotos



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024



Abbildung 13

Beschädigungsfotos



Abbildung 1: siehe pos.1



Abbildung 2: siehe pos.2




Abbildung 3: siehe pos.3



Abbildung 4: siehe pos.4

GUTACHTENNUMMER: 202406-26701

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum eingeben

Datum: 17.06.2024



Abbildung 5: siehe pos.5